

HURTO

DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

El INVIMA informa a los miembros de la Red Nacional de Tecnovigilancia y al público en general que:

El Programa Nacional de Tecnovigilancia ha recibido el reporte del hurto de los Dispositivos Médicos relacionados a continuación:

Identificación del Dispositivo Médico:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO	REGISTRO SANITARIO	MODELO Y/O REFERENCIA	LOTE	SERIAL	MARCA	CANTIDAD
GENOTROPIN PEN DISPOSITIVO MULTIDOSIS	INVIMA 2017DM- 0001389-R1	CPE011224113 3	HF1941 HC9243 GY8643	GENOTROPIN PEN DISPOSITIVO MULTIDOSIS	GENOTROPIN PEN	80

Es importante aclarar que los dispositivos relacionados anteriormente, pertenecen a la entidad PFIZER S.A.S ubicada en BOGOTÁ D.C. que, en el mes de octubre del 2023 fue hurtado durante su custodia en el proceso logístico realizado por el operador BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA.

Recomendaciones:

- Abstenerse de adquirir los Dispositivos Médicos hurtados.
- Reportar a la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Invima, cualquier información relacionada, acerca de la posible ubicación de los Dispositivos Médicos involucrados en el hurto.

Para más información, se encuentran habilitados los siguientes canales de comunicación:

- **Correo Electrónico:** tecnovigilancia@invima.gov.co; tecnoreactivo@invima.gov.co
- **Teléfono:** 7422121 Ext. 5200

Cordialmente,

GRUPO DE VIGILANCIA POST COMERCIALIZACIÓN

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías
Invima